

SPARKER DCCDIP4

SPARKER DCCDIP4 je jednotka zapalování pro silniční motocykly. Princip zapalování je kapacitní. Jednotka je programovatelná pomocí počítače. Zapalování je plně laditelné z hlediska časování zápalu. Obsahuje křivku/mapu předstihu v závislosti na otáčkách a poloze škrťicí klapky nebo podtlaku v sacím potrubí. Dále obsahuje periferie jako jsou výstup pro otáčkoměr, dva multifunkční výstupy, dva multifunkční vstupy, výstupy a vstup pro servomotor výfukové přívěry. Je též vybaveno funkcemi pro závodění - funkcí pro spínač rychlořazení a výstupem pro kontrolku řazení. Jednotka je při programování s počítačem propojena pomocí seriového portu. Součástí zapalování je nastavovací program DCCDIP4.EXE.

Zapalování je čtyřkanálové (pro motocykly mající maximálně čtyři indukční cívky).

Jednotka se vyrábí v několika dalších modifikacích ohledně vstupů pro snímače polohy motoru. Vstupy pro snímače polohy jsou dva a každý z nich může být na požadání vyroben v těchto provedeních :

- 1) pro induktivní snímač (bez označení)
- 2) pro induktivní snímač s pulzním rotorem s více než 12 výstupky (s označením **24-2**)
- 3) pro induktivní snímač s pulzním rotorem s více než 36 výstupky (s označením **48-2** nebo **60-2**)
- 4) pro snímač typu HALL nebo optický snímač (s označením **HALL**)

HARDWARE

Snímací systém polohy motoru

Zapalování je možno použít pro téměř všechny známé i zatím neznámé snímací systémy polohy motoru. Lze nastavit systémy semisynchronní (snímání polohy klikové hřídele) i systémy plně synchronní (snímání polohy klikové i vačkové hřídele). Většina snímacích systémů polohy motoru se nastavuje přímo výběrem příslušného typu motocyklu z nabídky v programu DCCDIP4.EXE. Jiný snímací systém je možno nastavit pomocí speciálního postupu v software DCCDIP4.EXE.

Vstup pro napájení +12 V

Napájecí napětí musí být v rozmezí 8 až 18 V. V tomto rozmezí je jednotka schopna optimálně řídit optimálně všechny procesy. Pod 7 V a nad 18 V se jednotka přetane ovládat zapalovací cívky. Napájecí napětí se zapojí kladným vývodem na vývod +12 V (pin 13) a záporným vývodom na vývod GND (pin 14).

Vývody 14, 16 a 7 jsou v jednotce propojeny. Lze je všechny použít pro přivedení silové (napájecí) země nebo pro připojení snímačů. Zem připojení snímačů nedoporučujeme propojovat se silovou (napájecí) zemí.

Vstup pro snímač zatížení motoru

Vstup snímače zatížení může být realizován pomocí snímače polohy škrťicí klapky (TPS) nebo snímače podtlaku v sacím potrubí (IAPS).

Vstup je připraven pro standardní snímače TPS nebo IAPS používané na motocyklech. Je schopen přijmout napětí 0 až 5 V. Nastavení napěťových úrovní snímače pro 0 % a 100 % nebo 0-999 kPa je obsaženo v software DCCDIP4.EXE.

TPS nebo IAPS se napojí pomocí referenčního napětí +5 V (pin 17) a SENSE GND (pin 7 nebo 16). Výstup snímače se připojí do konektoru (pin 6).

Vstupy pro snímač polohy klikové hřídele CKPS

Vstup je připraven pro standardní pick-up (induktivní) snímače používané na motocyklech jako CKPS. Na požadání lze vstupy dodat také pro snímače typu HALL.

CKPS se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 9) a druhým vývodem na SENSE GND (pin 7 nebo 16). V případě dvousnímačového snímacího systému se druhý snímač zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 20) a druhým vývodem na SENSE GND (pin 7 nebo 16).

V případě snímače typu HALL lze snímač napájet pomocí referenčního napětí +5 V (pin 17).

Multifunkční vstupy

Jednotka obsahuje dva multifunkční vstupy. Vstupům mohou být přiřazeny různé funkce (KILL SWITCH, BLOKOVÁNÍ od bočního stojánu, CLUTCH MASTER, SNÍŽENÍ PŘEDSTIHU, STARTOVACÍ OMEZOVÁČ).

Multifunkční spínač 1 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 8) a druhým vývodem na GND (pin 14).

Multifunkční spínač 2 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 19) a druhým vývodem na GND (pin 14).

Výstupy pro indukční cívky IC 1, 4 a IC 2, 3

Indukční cívka IC 1 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 1) a druhým vývodem na kostru (GND).

Indukční cívka IC 2 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 10) a druhým vývodem na kostru (GND).

Indukční cívka IC 3 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 2) a druhým vývodem na kostru (GND).

Indukční cívka IC 4 se zapojí jedním vývodem do konektoru (pin 11) a druhým vývodem kostru (GND).

Jednotka DCCDIP4 může pracovat i s druhým vývodem zapalovací cívky připojeným na +12V (jako induktivní zapalování TCIP4), ale my to nedoporučujeme.

Výstup pro otáčkoměr TACHO

Výstup pro otáčkoměr je kompaktibilní s většinou palubními přístroji používanými na motocyklech. Počet pulzů na otáčku a případná korekce se nastavuje v software DCCDIP4.EXE.

Otáčkoměr bývá napájen +12 V proti GND. Vstup otáčkoměru se zapojí do konektoru (pin 15).

Tento otáčkoměrný výstup je nekompatibilní s otáčkoměry na některých motocyklech Honda z 90. let (motocykly se zapalovacími jednotkami OKI s 16 pinovým konektorem). Jednotku DCCDIP4 lze vybavit otáčkoměrným výstupem kompatibilním s těmito motocykly na požadání za příplatek.

Výkonový výstup Powerout 1

Zátěž pro Powerout 1 je připojena na vývod konektoru (pin 3) a druhým vývodem na zapínaných +12V. Funkce výstupu je volitelná viz. záložka Power Out.

Výkonový výstup Powerout 2

Zátěž pro powerout 2 je připojena na vývod konektoru (pin 12) a druhým vývodem na zapínaných +12V. Funkce výstupu je volitelná viz. záložka Power Out.

Výstupy a vstup pro SERVO

Výstupy a vstup pro serva jsou kompatibilní s většinou servomotorů používaných na motocyklech pro výfukovou přívěru (např. Yamaha EXUP). Požadovanou závislost polohy serva na otáčkách a zatížení motoru lze nakonfigurovat v software DCCDIP4.EXE.


Výstupy pro serva jsou na vývodech (pin 4) a (pin 5). Napájení snímače polohy serva se zapojí na vývody +5 V (pin 17) a SENSE GND (pin 7 nebo 16). Výstup snímače polohy serva se zapojí do příslušného vstupu (pin 18).

Konektorový adapter

Pro mnoho motocyklů vyrábíme tzv. **Konektorový adapter**. To je krátký svazek na jedné straně vybavený konektorem pasujícím do jednotky DCCDIP4 a na druhé straně vybavený konektory které má originální jednotka zapalování. Tento konektorový adapter zajišťuje **plug and play** připojení do originálního svazku motocyklu. V konektorových adapterech používáme barvy vodičů uvedené v následující tabulce popisu jednotlivých pinů konektoru jednotky.

barva v přechodovém svazku	číslo pinu v konektoru	název	popis
oranžový	1	IC 1	indukční cívka 1
žlutý/černý	2	IC 3	indukční cívka 3
fialový	3	Power out 1	multipunkční výstup 1
zelený	4	M	výstup pro motor serva
zelený	5	M	výstup pro motor serva
šedý	6	TPS , IAP	snímač zatížení motoru
modrý nebo světle modrý	7	GND, SENSE GND	GND, SENSE GND
černý	8	INPUT 1	multipunkční vstup 1
žlutý	9	CKPS 1	vstup snímače polohy klikové hřídele 1
bílý	10	IC 2	indukční cívka 2
rudý/černý	11	IC 4	indukční cívka 4
modrý/bílý	12	Power out 2	multipunkční výstup 2
rudý	13	+ 12 V	napájení 12 V
modrý	14	GND	zem
zelený/žlutý	15	TACHO	výstup pro otáčkoměr
modrý nebo světle modrý	16	SENSE GND	zem snímačů
bílý/rudý	17	+ 5 V	napájení snímačů
bílý/modrý	18	STPS	snímač polohy serva
šedý/rudý	19	INPUT 2	multipunkční vstup 2
hnědý	20	CKPS 2	vstup snímače polohy klikové hřídele 2

Doporučené schema zapojení.



Software DCCDIP4.EXE

Roletová menu

Soubor - obsahuje položky:

Nový	- nastaví default data.
Nový pro aktuální záložku	- nastaví default data pouze pro aktuální záložku.
Otevřít	- otevření souboru dat.
Otevřít z exe dir	- otevření souboru dat z umístění shodného s umístěním ovládacího software.
Otevřít pro aktuální záložku	- otevření souboru dat pouze pro aktuální záložku.
Uložit	- uložení souboru dat.
Uložit do exe dir	- uložení souboru dat do umístění shodného s umístěním ovládacího software.
Nabídka devíti naposledy otevřených souborů dat	
Tisk	- tisk aktuálního nastavení aktuální záložky.
Konec	- ukončení programu.

Při sepnutí položky **Nový** se nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty. Ty odpovídají čtyřtaktnímu motoru bez TPS.

Port - obsahuje položky **Com 1 až Com 30** a **COM Auto** pro výběr komunikační linky. U PC které nemají seriový port (mají pouze USB) je nutné použít redukci USB/RS232.

Zapalování - obsahuje položky	Čist - vyčte data z jednotky.
	Verifikovat - porovná data v PC a v jednotce.
	Programovat - pošle data do jednotky a provede jejich verifikaci.
	Resetovat - zresetuje jednotku.

Pomůcky - obsahuje pomůcky pro nastavování předstihu.

Jazyk - obsahuje položky nastavení jazyka - **angličtiny, němčiny a češtiny**.

Nápočeda - obsahuje položky	Nápočeda - otevře Montážní návod (tentto soubor).
	O programu - údaje o programu (verze, datum).

Ikonové menu



- nastaví default hodnoty.

Pozor!!! Při sepnutí této ikony se automaticky nastaví u všech parametrů tzv. default hodnoty.



- otevření souboru dat.



- uložení souboru dat.



- tisk aktuálního nastavení.



- pomůcky pro krokování zpět a dopředu v provedených změnách nastavení.



- viz roletové menu Zapalování.

Záložka Různé

Omezovač	- nastavení hodnoty omezovače otáček.
Startovací omezovač	- nastavení hodnoty startovacího omezovače otáček.
Clutch master čas	- nastavení doby vypnutí zapalování během řazení.
Clutch master pauza	- nastavení doby necitlivosti clutch masteru po zařazení.
Snížení předstihu	- nastavení hodnoty zmenšení předstihu je-li aktivní funkce Snížení předstihu .

Počet otáček bez zápalu - nastavení počtu startovacích otáček bez zápalu. Pro systém **Start našlápnutím** nastavení počtu otáček kdy zapalují všechny kanály společně.

Vstupy pro neutral a boční stojánek - nastavení logiky vstupů neutrál a bočního stojánku tak, že realizují funkci BLOCK při použití obou vstupů (jestliže je alespoň jeden z multifunkčních vstupů uzemněn, motocykl není zablokován).

Vstup 1, 2 - multifunkční vstupy

Vypnut	- bez funkce.
Kill switch	- při uzemnění vstupu jednotka nebude zapalovat).
Blokování	- při odzemnění vstupu jednotka nebude zapalovat).
Clutch master	- quickshifter - funkce pro přerušení zapalování při řazení - při uzemnění vstupu).
Clutch master inv.	- quickshifter - funkce pro přerušení zapalování při řazení - při odzemnění vstupu).
Snížení předstihu	- při uzemnění vstupu jednotka sníží předstih o přednastavenou hodnotu).
Startovací omezovač	- při uzemnění vstupu jednotka změní omezovač na přednastavenou hodnotu).
Senzor	- zde se nachází volba použitého snímače zatížení motoru.
Žádný	- žádný senzor zatížení se nepoužívá.
TPS	- jako senzor se používá potenciometr který snímá úhel otevření škrtící klapky.
IAPS	- jako senzor se používá snímač absolutního tlaku v sacím potrubí.
TPS senzor	- zde je možno nastavit krajní hodnoty napětí TPS [mV] je-li použit jako snímač zatížení.

Set TPS 0	- stiskem se změří a nastaví 0 % TPS (při zapnutém napájení, jednotka propojena s PC, bez plynu).
Set TPS 100	- stiskem se změří a nastaví 100 % TPS (při zapnutém napájení, jednotka propojena s PC, plný plyn).
IAP senzor	- zde se nastavuje pomocí dvou bodů charakteristika snímače absolutního tlaku v sacím potrubí je-li použit jako snímač zatížení.
Zákaz čtení	- nastavení zákazu čtení (po naprogramování s touto volbou z jednotky nelze číst data z jednotky).

Záložka Motocykl

Typ motocyklu	- výběr snímacího systému polohy motoru pro konkrétní motocykl.
Výstup pro otáčkoměr	
Počet pulsů za otáčku	- základní nastavení výstupu otáčkoměru.
Korekce	- procentní korekce hodnoty otáčkoměru [%].
Polarita snímače	- volba polarity snímače (Kladná/Záporná/Auto).
Kladná	- určeno pro takové připojení snímače, kdy se při přibližování pulzního výstupku ke snímači generuje kladné napětí a při oddalování výstupku se generuje záporné napětí.
Záporná	- určeno pro takové připojení snímače, kdy se při přibližování pulzního výstupku ke snímači generuje záporné napětí a při oddalování výstupku se generuje kladné napětí.
Auto	- jednotka si sama určí správnou polaritu (algoritmus vychází z předpokladu, že součet úhlů pulních výstupků je menší než součet úhlů mezer mezi nimi).
Záměna snímače	- zamění vstupy pro snímače polohy motoru (pin 9 a pin 20).
Nehlídá polaritu	- jednotka pomocí tvaru signálu kontroluje polaritu snímače. Pokud je skutečná polarita snímače jiná než navolená, tak jednotka zablokuje zápalu. Tato volba zruší toto zablokování zápalů.
Vzájemné blokování vstupů	- Tato volba funguje pouze u snímacího systému 1 výstupek, 2 snímače . Při zvýšené hladině elektromagnetického rušení (např. při zápalu) může dojít u některých motocyklů (např. Ducati) k nežádoucí aktivaci snímacího vstupu, zejména toho vstupu který v té chvíli není aktivní. Tato volba zamezí této nežádoucí aktivaci tím, že po dobu aktivace vstupu 1 zablokuje vstup 2 a po dobu aktivace vstupu 2 zablokuje vstup 1. V kombinaci s automatickým určováním polarity snímače však může tato volba přinášet problémy.
Možnost zápalu před výstupkem	- standardní chod jednotky je takový, že zápal může probíhat pouze v úseku za začátkem virtuálního výstupku. Tato volba umožní zapalovat i před virtuálním výstupkem. Bohužel je to za tu cenu, že virtuální výstupek je dlouhý 360°, což významě ovlivňuje přesnost zapalování zejména v nízkých otáčkách.
Nižší předstih při startu	- tato volba zmenší (posune) startovací předstih na následující pulzní hranu oproti standardní pozici startovacího předstihu. Platí pouze pro startovací otáčky (menší otáčky než 500 RPM). Tuto volbu lze využít zejména pro velkoobjemové jednoválcové motory proti zamezení zpětného kopnutí při startování el. startérem. Použít tuto volbu lze pouze pro některé snímací systémy.
Speciální buzení při startu	- tato volba pochází z jednotky TCIP4 a lze ji použít ke snížení předstihu při startu. S touto volbou bude zápal uskutečněn se zpožděním 2 ms. Platí pouze pro startovací otáčky (menší otáčky než 500 RPM).

Kompenzace - frekvenční kompenzace fázové chyby vstupů polohy motoru. Fázová chyba vzniká frekvenční závislostí trigrovací úrovně vstupu a zpožděním vznikajícím při zpracování vstupního signálu. Fázová chyba je závislá zejména na počtu výstupků snímacího systému polohy motoru.

V levé dolní části této záložky jsou umístěny některé statistické údaje, které se vyčtou z jednotky. Tyto údaje jsou vyčteny i v případě kdy verze ovládacího software a firmware jednotky nejsou kompatibilní. Stačí, aby bylo navázáno spojení a spuštěno čtení z jednotky. Vyčtou se následující údaje : název jednotky DCCDIP4, datum verze firmware, počet programování jednotky.

Popis synchronizace - zde lze modifikovat stávající snímací systém nebo vytvořit nový (pouze při zvolení **Speciálního nastavení** ve volbě **Typ motocyklu**). Jednotlivé položky umožňují nadefinovat tzv. **Virtuální pulzní výstupky**. Virtuální pulzní výstupek může být buď jednoduchý pulzní výstupek nebo sekvence několika výstupků a mezer mezi nimi. Pozor, určeno pouze pro velmi zkušené uživatele. Atypické návrhy snímacích systémů s námi konzultujte.

Záložka Mapa předstihu

Mapa předstihu


Mapa předstihu obsahuje až 10x10 nastavitelných bodů v závislosti na otáckách a na zatížení motoru (hodnota TPS nebo IAP). Pokud není použita zátěžová mapa, stane se z mapy pouze až 10-bodová křivka předstihu v závislosti na otáckách.

Nastavování předstihové mapy (křivky) je možné několika způsoby.

- vepisováním jednotlivých hodnot přímo do editačních políček z klávesnice PC.
- pomocí grafické pomůcky šipka nahoru/dolů (vždy vpravo od hodnoty editačního políčka).
- pomocí tlačítka +/- . Tato volba umožňuje měnit v režimu za chodu motoru pouze aktuální editační políčko (aktivní políčko je zelené) nebo je-li aktivována volba **Vše** posunovat celou mapu (křivku) a to v režimech za chodu i v klidu.
- pomocí kláves F4 a F5 , F4 má stejnou funkci jako tlačítko -, F5 má stejnou funkci jako tlačítko + .
- pomocí rolovacího kolečka myši - poklepem na editační políčko se aktivuje možnost změny rolováním.
- v režimu zobrazení předstihové mapy **TAB** a **2D** lze též pomocí myši tahat za jednotlivé body křivky.

Základní předstih - je úhlový rozdíl mezi polohou kdy snímač polohy klikové hřídele směruje na konec virtuálního pulzního výstupku a polohou horní úvratí. (viz úhel base advance na obrázku níže). **Tato hodnota je vždy určena mechanickou konstitucí snímacího systému a nelze ji nastavením softwaru změnit !!!** Políčko **Základní předstih** tedy neslouží ke změně základního předstihu, ale je do něho nutno vepsat tu hodnotu která odpovídá fyzickému stavu na motoru. Do prvního otáckového bodu předstihové křivky jednotka zapaluje na hodnotě základního předstihu (na konci virtuálního pulzního výstupku). Výjimkou je systém **Start of lobe**, ten může zapalovat na začátku virtuálního pulzního výstupku. **Pro otáčky menší než první bod předstihové křivky nelze tedy nastavit bod předzápalu, ten je dán mechanickou konstrukcí snímacího systému !!! První otáckový bod křivky je ve většině případů vhodné volit nad volnoběžnými otáčkami !!!**

V případě nejasnosti ohledně konstrukce snímacích systémů a jejich fungování s jednotkou DCCDIP4 nás kontaktujte.



Korekce - korekce předstihu jednotlivých válců [°].

Záložka Power Out

Mód Power Out

Vypnuto

Palivová pumpa

- výstup není aktivní.

- pro ovládání relé palivové pumpy, po zapnutí zapalování na 4s, a za chodu vždy sepnut do země.

Kontrolka řazení Special	<ul style="list-style-type: none"> - ovládání kontrolky pro řazení, po dosažení nastavených otáček motoru výstup sepne do země. - pro ovládání specifických zařízení (pair ventil, powerjet). Výstup je sepnut do země dle pravdivostní tabulky (v označené buňce) po překročení komparačních mezí daných hodnotami na osách tabulky.
---------------------------------	---

Záložka Servo

Servo zapnuto - softwarová aktivace kontroleru serva.

Mapa polohových požadavků servo obsahuje až 10x10 nastavitelných bodů v závislosti na otáčkách a na zatížení motoru (úhel TPS nebo tlak v sacím potrubí IAP). Pokud není použita zátěžová mapa, stane se z mapy pouze až 10bodová křivka. Požadavek na na polohu serva má dva módy.

1) **napětí** (není zaškrtnuta volba „procent“) - servo hledá vypočítané napětí vyplývající z mapy nebo křivky. Po zapnutí zapalování jednotka provede kontrolu serva tak, že musí najít nejvyšší a nejnižší požadovanou hodnotu napětí, která se nachází na mapě respektive křivce napěťových požadavků. Když tyto hodnoty napětí nenajde (atž důvodem mechanické překážky nebo kvůli špatnému nastavení) dojde k odstavení ovládání serva.

2) **procenta** (je zaškrtnutá volba „procent“) servo hledá vypočítané procentní hodnoty vyplývající z mapy nebo křivky. Po zapnutí zapalování jednotka naleze (opřením o mechanické dorazy - ty však musejí být k dispozici !!!) dolní polohu, kterou označí jako 0% a horní polohu kterou označí jako 100%. Servopohon se poté pohybuje mezi těmito body dle vypočítaných aktuálních požadavků.

1/P[mV] - napěťová odchylka od níž se směrem k požadované hodnotě polohy serva lineárně snižuje výkon serva. Velikost se má nastavit tak, aby motor nekmital a přitom vykazoval co nejmenší regulační odchylku. V praxi 100 - 600 mV. Pozor - pokud nastavíme příliš nízkou hodnotu, hrozí rozkmitání polohy serva.

Vypnuto[mV] - napěťová odchylka od níž směrem k požadované hodnotě polohy serva dojde k úplnému vypnutí serva. V praxi 5-50 mV.

Záložka Testy

Zde lze ručně vykonat některé akce které slouží k otestování výstupů jednotky.

Zapalování - test jednotlivých zapalovacích výstupů.

Servo - test výstupů serva (oba směry). Parametr **Čas** udává dobu po kterou bude test serva prováděn.

RPM - test otáčkoměrného výstupu. Parametr **Otáčky** udává jakými otáčkami bude výstup testován.

Powerouts - test multifunkčních výstupů 1 a 2.

Monitor

Monitor je umístěn v pravé a dolní části programu. Zde je možno sledovat hodnoty snímačů a provozní veličiny motoru. Pokud je vpravo nahoře zobrazen nápis **Není spojení s PC**, není jednotka připojena nebo zapnuta nebo není navolen správný port COM.

Soubor - úplná cesta souboru s daty.

Programování po změně - nastavení automatického programování (po každé změně).

RPM - otáčky motoru [1/min].

TP - poloha škrťící klapky [%].

PŘEDSTIH 1 až 4 - aktuální předstih zážehu jednotlivých válců [°].

Snímač 1 - signalizace chodu snímače 1.

Snímač 2 - signalizace chodu snímače 2.

U - napájecí napětí [V].

Servo požadované - požadovaná hodnota na snímači polohy serva.

Servo měřené - měřená hodnota na snímači polohy serva.

Blokování - signalizace vypnutí jednotky při volbě blokování.

Clutch master - signalizace aktivace funkce clutch masteru.

Snížení předstihu - signalizace aktivace funkce snížení předstihu.

Startovací omezovač - signalizace aktivace funkce startovací omezovač.

Kill switch - signalizace vypnutí jednotky při volbě killswitch.

Power out 1 - signalizace sepnutí multifunkčního výstupu 1.

Power out 2 - signalizace sepnutí multifunkčního výstupu 2.

COM - signalizace aktuálně používaný komunikační port.